




SCHEDATURA DEGLI EDIFICI RURALI EX ART. 10 L.R. 24/85

DENOMINAZIONE: **MOLINO DI SOTTO**
NUMERO CORTE: **CR/14**



Individuazione degli edifici all'interno del territorio comunale




estratto ortofoto




ESTRATTI CATASTALI

ESTRATTO CATASTO STORICO ANNO 1906 SCALA 1:2000





ESTRATTO CATASTO ANNO 2009 SCALA 1:2000 CON AMBITO CORTE - FOGLIO: 3





SCHEMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6





| SCHEDA B | COMUNE DI MOZZECANE | | SCHEDA UNITÀ EDILIZIA | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | PROVINCIA DI VERONA | | CODICE: | AA |
| EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA: | | | | |
| - LEGGE 1089 | <input type="checkbox"/> | - L.R. 24/85 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - LEGGE 1497 | <input type="checkbox"/> | - O ASSIMILABILE | <input type="checkbox"/> | |
| - L.R. 58 | <input type="checkbox"/> | | | |
| NUMERO PIANI: | 2 | | | |
| VOLUME MC. | 768 | | | |
| SUPERFICIE COP. MQ | 128 | | | |
| TIPOLOGIA: | | | | |
| - ISOLATO | <input type="checkbox"/> | | | |
| - IN CORTINA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| - A CORTE | <input type="checkbox"/> | | | |
| - A SCHIERA | <input type="checkbox"/> | | | |
| - ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| CONTESTO AMBIENTALE: | | | | |
| - A PARCO | <input type="checkbox"/> | - BROLO | <input type="checkbox"/> | |
| - GIARDINO | <input type="checkbox"/> | - CENTRO STORICO | <input type="checkbox"/> | |
| - ORTO | <input type="checkbox"/> | - NUCLEO RURALE | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - SCOP. A DEST. AGRICOLA | <input type="checkbox"/> | - ALTRO | <input type="checkbox"/> | |
| EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1801-1900 | | | | |
| INTERVENTI SUCCESSIVI: | | | | |
| DI MODESTA ENTITÀ | <input type="checkbox"/> | | | |
| DI PESANTE ENTITÀ | <input type="checkbox"/> | | | |
| PARTICOLARI DI RILIEVO: | | | | |
| ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> | | | |
| SCULTOREO | <input type="checkbox"/> | | | |
| PITTORICO | <input type="checkbox"/> | | | |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI: | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| LEGNO | <input type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| COTTO | <input checked="" type="checkbox"/> | mediocre | <input type="checkbox"/> | |
| SASSO | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| FERRO | <input type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| LATEROCEMENTO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input type="checkbox"/> | |
| C.A. | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| LEGNO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| COPERTURE: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| LATERIZIO | <input checked="" type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| LEGNO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input type="checkbox"/> | |
| LAMIERA | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| STATO DI CONS. COMPLESSIVO: | CATTIVO | | | |
| STATO DI CONS. STRUTTURE: | CATTIVO | | | |



| SCHEDA B | COMUNE DI MOZZECANE | | SCHEDA UNITÀ EDILIZIA | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|
| | PROVINCIA DI VERONA | | CODICE: | AB |
| EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA: | | | | |
| - LEGGE 1089 | <input type="checkbox"/> | - L.R. 24/85 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - LEGGE 1497 | <input type="checkbox"/> | - O ASSIMILABILE | <input type="checkbox"/> | |
| - L.R. 58 | <input type="checkbox"/> | | | |
| NUMERO PIANI: | 2 | | | |
| VOLUME MC. | 504 | | | |
| SUPERFICIE COP. MQ | 84 | | | |
| TIPOLOGIA: | | | | |
| - ISOLATO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| - IN CORTINA | <input type="checkbox"/> | | | |
| - A CORTE | <input type="checkbox"/> | | | |
| - A SCHIERA | <input type="checkbox"/> | | | |
| - ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| CONTESTO AMBIENTALE: | | | | |
| - A PARCO | <input type="checkbox"/> | - BROLO | <input type="checkbox"/> | |
| - GIARDINO | <input type="checkbox"/> | - CENTRO STORICO | <input type="checkbox"/> | |
| - ORTO | <input type="checkbox"/> | - NUCLEO RURALE | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - SCOP. A DEST. AGRICOLA | <input type="checkbox"/> | - ALTRO | <input type="checkbox"/> | |
| EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1946-1961 | | | | |
| INTERVENTI SUCCESSIVI: | | | | |
| DI MODESTA ENTITÀ | <input type="checkbox"/> | | | |
| DI PESANTE ENTITÀ | <input type="checkbox"/> | | | |
| PARTICOLARI DI RILIEVO: | | | | |
| ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> | | | |
| SCULTOREO | <input type="checkbox"/> | | | |
| PITTORICO | <input type="checkbox"/> | | | |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI: | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| LEGNO | <input type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| COTTO | <input checked="" type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| SASSO | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| FERRO | <input type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| LATEROCEMENTO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| C.A. | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| LEGNO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| COPERTURE: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| LATERIZIO | <input checked="" type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| LEGNO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| LAMIERA | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| STATO DI CONS. COMPLESSIVO: | MEDIOCRE | | | |
| STATO DI CONS. STRUTTURE: | MEDIOCRE | | | |



| SCHEDA B | COMUNE DI MOZZECANE | | SCHEDA UNITÀ EDILIZIA | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | PROVINCIA DI VERONA | | CODICE: | AC |
| EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA: | | | | |
| - LEGGE 1089 | <input type="checkbox"/> | - L.R. 24/85 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - LEGGE 1497 | <input type="checkbox"/> | - O ASSIMILABILE | <input type="checkbox"/> | |
| - L.R. 58 | <input type="checkbox"/> | | | |
| NUMERO PIANI: | 2 | | | |
| VOLUME MC. | 336 | | | |
| SUPERFICIE COP. MQ | 48 | | | |
| TIPOLOGIA: | | | | |
| - ISOLATO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| - IN CORTINA | <input type="checkbox"/> | | | |
| - A CORTE | <input type="checkbox"/> | | | |
| - A SCHIERA | <input type="checkbox"/> | | | |
| - ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| CONTESTO AMBIENTALE: | | | | |
| - A PARCO | <input type="checkbox"/> | - BROLO | <input type="checkbox"/> | |
| - GIARDINO | <input type="checkbox"/> | - CENTRO STORICO | <input type="checkbox"/> | |
| - ORTO | <input type="checkbox"/> | - NUCLEO RURALE | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - SCOP. A DEST. AGRICOLA | <input type="checkbox"/> | - ALTRO | <input type="checkbox"/> | |
| EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1946-1961 | | | | |
| INTERVENTI SUCCESSIVI: | | | | |
| DI MODESTA ENTITÀ | <input type="checkbox"/> | | | |
| DI PESANTE ENTITÀ | <input type="checkbox"/> | | | |
| PARTICOLARI DI RILIEVO: | | | | |
| ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> | | | |
| SCULTOREO | <input type="checkbox"/> | | | |
| PITTORICO | <input type="checkbox"/> | | | |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI: | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| LEGNO | <input type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| COTTO | <input checked="" type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| SASSO | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| FERRO | <input type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| LATEROCEMENTO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| C.A. | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| LEGNO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| COPERTURE: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| LATERIZIO | <input checked="" type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| LEGNO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| LAMIERA | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| STATO DI CONS. COMPLESSIVO: | MEDIOCRE | | | |
| STATO DI CONS. STRUTTURE: | MEDIOCRE | | | |



| SCHEDA B | COMUNE DI MOZZECANE | | SCHEDA UNITÀ EDILIZIA | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | PROVINCIA DI VERONA | | CODICE: | AD |
| EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA: | | | | |
| - LEGGE 1089 | <input type="checkbox"/> | - L.R. 24/85 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - LEGGE 1497 | <input type="checkbox"/> | - O ASSIMILABILE | <input type="checkbox"/> | |
| - L.R. 58 | <input type="checkbox"/> | | | |
| NUMERO PIANI: | 2 | | | |
| VOLUME MC. | 1.008 | | | |
| SUPERFICIE COP. MQ | 144 | | | |
| TIPOLOGIA: | | | | |
| - ISOLATO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| - IN CORTINA | <input type="checkbox"/> | | | |
| - A CORTE | <input type="checkbox"/> | | | |
| - A SCHIERA | <input type="checkbox"/> | | | |
| - ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| CONTESTO AMBIENTALE: | | | | |
| - A PARCO | <input type="checkbox"/> | - BROLO | <input type="checkbox"/> | |
| - GIARDINO | <input type="checkbox"/> | - CENTRO STORICO | <input type="checkbox"/> | |
| - ORTO | <input type="checkbox"/> | - NUCLEO RURALE | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - SCOP. A DEST. AGRICOLA | <input type="checkbox"/> | - ALTRO | <input type="checkbox"/> | |
| EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1901-1945 | | | | |
| INTERVENTI SUCCESSIVI: | | | | |
| DI MODESTA ENTITÀ | <input type="checkbox"/> | | | |
| DI PESANTE ENTITÀ | <input type="checkbox"/> | | | |
| PARTICOLARI DI RILIEVO: | | | | |
| ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> | | | |
| SCULTOREO | <input type="checkbox"/> | | | |
| PITTORICO | <input type="checkbox"/> | | | |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI: | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| LEGNO | <input type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| COTTO | <input checked="" type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| SASSO | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| FERRO | <input type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| LATEROCEMENTO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| C.A. | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| LEGNO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| COPERTURE: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| LATERIZIO | <input checked="" type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| LEGNO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| LAMIERA | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| STATO DI CONS. COMPLESSIVO: | MEDIOCRE | | | |
| STATO DI CONS. STRUTTURE: | MEDIOCRE | | | |



| SCHEDA B | COMUNE DI MOZZECANE | | SCHEDA UNITÀ EDILIZIA | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|
| | PROVINCIA DI VERONA | | CODICE: | AE |
| EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA: | | | | |
| - LEGGE 1089 | <input type="checkbox"/> | - L.R. 24/85 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - LEGGE 1497 | <input type="checkbox"/> | - O ASSIMILABILE | <input type="checkbox"/> | |
| - L.R. 58 | <input type="checkbox"/> | | | |
| NUMERO PIANI: | 2 | | | |
| VOLUME MC. | 768 | | | |
| SUPERFICIE COP. MQ | 128 | | | |
| TIPOLOGIA: | | | | |
| - ISOLATO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| - IN CORTINA | <input type="checkbox"/> | | | |
| - A CORTE | <input type="checkbox"/> | | | |
| - A SCHIERA | <input type="checkbox"/> | | | |
| - ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| CONTESTO AMBIENTALE: | | | | |
| - A PARCO | <input type="checkbox"/> | - BROLO | <input type="checkbox"/> | |
| - GIARDINO | <input type="checkbox"/> | - CENTRO STORICO | <input type="checkbox"/> | |
| - ORTO | <input type="checkbox"/> | - NUCLEO RURALE | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - SCOP. A DEST. AGRICOLA | <input type="checkbox"/> | - ALTRO | <input type="checkbox"/> | |
| EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1946-1961 | | | | |
| INTERVENTI SUCCESSIVI: | | | | |
| DI MODESTA ENTITÀ | <input type="checkbox"/> | | | |
| DI PESANTE ENTITÀ | <input type="checkbox"/> | | | |
| PARTICOLARI DI RILIEVO: | | | | |
| ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> | | | |
| SCULTOREO | <input type="checkbox"/> | | | |
| PITTORICO | <input type="checkbox"/> | | | |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI: | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| LEGNO | <input type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| COTTO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| SASSO | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| ALTRO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| FERRO | <input type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| LATEROCEMENTO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| C.A. | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| LEGNO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| COPERTURE: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| LATERIZIO | <input checked="" type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| LEGNO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| LAMIERA | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| STATO DI CONS. COMPLESSIVO: | MEDIOCRE | | | |
| STATO DI CONS. STRUTTURE: | MEDIOCRE | | | |



| SCHEDA B | COMUNE DI MOZZECANE | | SCHEDA UNITÀ EDILIZIA | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | PROVINCIA DI VERONA | | CODICE: | AF |
| EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA: | | | | |
| - LEGGE 1089 | <input type="checkbox"/> | - L.R. 24/85 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - LEGGE 1497 | <input type="checkbox"/> | - O ASSIMILABILE | <input type="checkbox"/> | |
| - L.R. 58 | <input type="checkbox"/> | | | |
| NUMERO PIANI: | 2 | | | |
| VOLUME MC. | 672 | | | |
| SUPERFICIE COP. MQ | 96 | | | |
| TIPOLOGIA: | | | | |
| - ISOLATO | <input type="checkbox"/> | | | |
| - IN CORTINA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| - A CORTE | <input type="checkbox"/> | | | |
| - A SCHIERA | <input type="checkbox"/> | | | |
| - ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| CONTESTO AMBIENTALE: | | | | |
| - A PARCO | <input type="checkbox"/> | - BROLO | <input type="checkbox"/> | |
| - GIARDINO | <input type="checkbox"/> | - CENTRO STORICO | <input type="checkbox"/> | |
| - ORTO | <input type="checkbox"/> | - NUCLEO RURALE | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - SCOP. A DEST. AGRICOLA | <input type="checkbox"/> | - ALTRO | <input type="checkbox"/> | |
| EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1801-1900 | | | | |
| INTERVENTI SUCCESSIVI: | | | | |
| DI MODESTA ENTITÀ | <input type="checkbox"/> | | | |
| DI PESANTE ENTITÀ | <input type="checkbox"/> | | | |
| PARTICOLARI DI RILIEVO: | | | | |
| ARCHITETTONICO | <input type="checkbox"/> | | | |
| SCULTOREO | <input type="checkbox"/> | | | |
| PITTORICO | <input type="checkbox"/> | | | |
| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI: | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| LEGNO | <input type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| COTTO | <input checked="" type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| SASSO | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| STRUTTURE ORIZZONTALI: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| FERRO | <input type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| LATEROCEMENTO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| C.A. | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| LEGNO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| COPERTURE: | | STATO DI CONSERVAZIONE: | | |
| LATERIZIO | <input checked="" type="checkbox"/> | buono | <input type="checkbox"/> | |
| LEGNO | <input type="checkbox"/> | mediocre | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| LAMIERA | <input type="checkbox"/> | cattivo | <input type="checkbox"/> | |
| ALTRO | <input type="checkbox"/> | | | |
| STATO DI CONS. COMPLESSIVO: | MEDIOCRE | | | |
| STATO DI CONS. STRUTTURE: | MEDIOCRE | | | |

