




SCHEDATURA DEGLI EDIFICI RURALI EX ART. 10 L.R. 24/85

DENOMINAZIONE: **EX ESSICCATOI DI TABACCO**
NUMERO CORTE: **CR/20**



Individuazione degli edifici all'interno del territorio comunale



estratto ortofoto

CR01
QUAIARA
CR02
CA' QUAIARA
CR03
CORTE PALU'
CR04
CORTE CLELIA
CR05
CORTE STELLINA
CR06
PIZZAL
CR07
CORTE MATILDE
CR08
CANOVA
CR09
CR10
CR11
CASARIA
CR12
CORTE BARCHETTI
CR13
CORTE PRADELLA
CR14
MOLINO DI SOTTO
CR15
LE CAPANNE
CR16
LA CASARIA
CR17
CAMPO DEL GAL
CR18
ROCCHETTO
CR19
CORTE FONTANON
CR20
EX
ESSICCATOI
CR21
CA' BIANCA
CR22
CORTE MONTECIE
CR23
CALIARE
CR24
IL LOGHINO
CR25
CORTE PRADON
CR26
VOLPINI
CR27
CR28
MURIELLO
CR29
VILLANOVA
CR30
COLOMBARO LA
CR31
CAPELLINA
CR32
TURBINA
CR33
QUISTELLO



ESTRATTI CATASTALI

ESTRATTO CATASTO STORICO ANNO 1906 SCALA 1:2000



ESTRATTO CATASTO ANNO 2017 SCALA 1:2000 CON AMBITO CORTE - FOGLIO: 33



SCHEMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI




N. CORTE	NOME CODICE EDIFICIO	GRADO PROTEZIONE	PRESCRIZIONI PUNTUALI
CR 20	EX ESSICATOI DI TABACCO		Per gli edifici AH-AI-AJ-AJ1 si dispone che: a) vengano ripristinati i portici (anche quelli rovinati); b) vengano ricomposte con la pendenza originaria (minore) le coperture dei portici (superfetative), c) non vengano tamponati i portici.
	AH	4	
	AI	4	
	AJ	4	
	AJ1	4	
	AK	6	




PLANIMETRIE STATO DI FATTO

ESTRATTO C.T.R. SCALA 1:5000



ESTRATTO C.T.R. CON CONI VISUALI SCALA 1:2000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4





SCHEDA B	COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA		SCHEDA UNITÀ EDILIZIA	
			CODICE:	AK
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:				
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	1 72 36			
TIPOLOGIA:				
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
CONTESTO AMBIENTALE:				
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1962-1981				
INTERVENTI SUCCESSIVI:				
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
PARTICOLARI DI RILIEVO:				
ARCHITETTONICO SCULTOREO PITTORICO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:				
STRUTTURE VERTICALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STRUTTURE ORIZZONTALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
COPERTURE:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
STATO DI CONS. COMPLESSIVO:	MEDIOCRE			
STATO DI CONS. STRUTTURE:	MEDIOCRE			



SCHEDA B	COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA		SCHEDA UNITÀ EDILIZIA	
			CODICE:	AJ
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:				
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
NUMERO PIANI: 3 VOLUME MC. 1.120 SUPERFICIE COP. MQ 160				
TIPOLOGIA:				
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
CONTESTO AMBIENTALE:				
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1901-1945				
INTERVENTI SUCCESSIVI:				
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
PARTICOLARI DI RILIEVO:				
ARCHITETTONICO SCULTOREO PITTORICO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:				
STRUTTURE VERTICALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STRUTTURE ORIZZONTALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
COPERTURE:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI CONS. COMPLESSIVO:		CATTIVO		
STATO DI CONS. STRUTTURE:		CATTIVO		



SCHEDA B	COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA		SCHEDA UNITÀ EDILIZIA	
			CODICE:	AI
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:				
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	3 700 100			
TIPOLOGIA:				
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
CONTESTO AMBIENTALE:				
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1901-1945				
INTERVENTI SUCCESSIVI:				
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
PARTICOLARI DI RILIEVO:				
ARCHITETTONICO SCULTOREO PITTORICO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:				
STRUTTURE VERTICALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STRUTTURE ORIZZONTALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
COPERTURE:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI CONS. COMPLESSIVO:	CATTIVO			
STATO DI CONS. STRUTTURE:	CATTIVO			



SCHEDA B	COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA		SCHEDA UNITÀ EDILIZIA	
			CODICE:	AH
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:				
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	3 2.100 300			
TIPOLOGIA:				
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
CONTESTO AMBIENTALE:				
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1901-1945				
INTERVENTI SUCCESSIVI:				
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
PARTICOLARI DI RILIEVO:				
ARCHITETTONICO SCULTOREO PITTORICO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:				
STRUTTURE VERTICALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STRUTTURE ORIZZONTALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
COPERTURE:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI CONS. COMPLESSIVO:	CATTIVO			
STATO DI CONS. STRUTTURE:	CATTIVO			



SCHEDA B	COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA		SCHEDA UNITÀ EDILIZIA	
			CODICE:	AJ1
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:				
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	3 940 112			
TIPOLOGIA:				
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
CONTESTO AMBIENTALE:				
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1901-1945				
INTERVENTI SUCCESSIVI:				
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
PARTICOLARI DI RILIEVO:				
ARCHITETTONICO SCULTOREO PITTORICO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:				
STRUTTURE VERTICALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STRUTTURE ORIZZONTALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
COPERTURE:		STATO DI CONSERVAZIONE:		
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	buono mediocre cattivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
STATO DI CONS. COMPLESSIVO:		CATTIVO		