





## SCHEDATURA DEGLI EDIFICI RURALI EX ART. 10 L.R. 24/85

DENOMINAZIONE: **CORTE MONTECIE**  
NUMERO CORTE: **CR/22**



Individuazione degli edifici all'interno del territorio comunale



estratto ortofoto




## ESTRATTI CATASTALI

ESTRATTO CATASTO STORTICO ANNO 1906 SCALA 1:2000




Foglio

ESTRATTO CATASTO ANNO 2009 SCALA 1:2000 CON AMBITO CORTE - FOGLIO: 33





## SCHEMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI



FABBRICATO/SUPERFETTAZIONE DA DEMOLIRE



FABBRICATO CON GRADO DI PROTEZIONE



SEDIME PREVISTO PER I FABBRICATI DA RICOSTRUIRE



CODICE EDIFICIO



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2





SCHEDA <b>B</b>	COMUNE DI MOZZECANE		SCHEDA UNITÀ EDILIZIA	
	PROVINCIA DI VERONA		CODICE:	<b>AM</b>
<b>EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:</b>				
- LEGGE 1089	<input type="checkbox"/>	- L.R. 24/85	<input checked="" type="checkbox"/>	
- LEGGE 1497	<input type="checkbox"/>	- O ASSIMILABILE	<input type="checkbox"/>	
- L.R. 58	<input type="checkbox"/>			
NUMERO PIANI:	<b>1</b>			
VOLUME MC.	<b>200</b>			
SUPERFICIE COP. MQ	<b>40</b>			
<b>TIPOLOGIA:</b>				
- ISOLATO	<input type="checkbox"/>			
- IN CORTINA	<input checked="" type="checkbox"/>			
- A CORTE	<input type="checkbox"/>			
- A SCHIERA	<input type="checkbox"/>			
- ALTRO	<input type="checkbox"/>			
<b>CONTESTO AMBIENTALE:</b>				
- A PARCO	<input type="checkbox"/>	- BROLO	<input type="checkbox"/>	
- GIARDINO	<input type="checkbox"/>	- CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>	
- ORTO	<input type="checkbox"/>	- NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>	
- SCOP. A DEST. AGRICOLA	<input type="checkbox"/>	- ALTRO	<input type="checkbox"/>	
<b>EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1962-1981</b>				
<b>INTERVENTI SUCCESSIVI:</b>				
DI MODESTA ENTITÀ	<input type="checkbox"/>			
DI PESANTE ENTITÀ	<input type="checkbox"/>			
<b>PARTICOLARI DI RILIEVO:</b>				
ARCHITETTONICO	<input type="checkbox"/>			
SCULTOREO	<input type="checkbox"/>			
PITTORICO	<input type="checkbox"/>			
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:</b>				
<b>STRUTTURE VERTICALI:</b>		<b>STATO DI CONSERVAZIONE:</b>		
LEGNO	<input type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>	
COTTO	<input type="checkbox"/>	mediocre	<input checked="" type="checkbox"/>	
SASSO	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input type="checkbox"/>	
ALTRO	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>STRUTTURE ORIZZONTALI:</b>		<b>STATO DI CONSERVAZIONE:</b>		
FERRO	<input type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>	
LATEROCEMENTO	<input type="checkbox"/>	mediocre	<input type="checkbox"/>	
C.A.	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEGNO	<input type="checkbox"/>			
<b>COPERTURE:</b>		<b>STATO DI CONSERVAZIONE:</b>		
LATERIZIO	<input type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	mediocre	<input type="checkbox"/>	
LAMIERA	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
ALTRO	<input type="checkbox"/>			
<b>STATO DI CONS. COMPLESSIVO:</b>	<b>CATTIVO</b>			
<b>STATO DI CONS. STRUTTURE:</b>	<b>CATTIVO</b>			



SCHEDA <b>B</b>	COMUNE DI MOZZECANE		SCHEDA UNITÀ EDILIZIA	
	PROVINCIA DI VERONA		CODICE:	<b>AN</b>
<b>EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:</b>				
- LEGGE 1089	<input type="checkbox"/>	- L.R. 24/85	<input checked="" type="checkbox"/>	
- LEGGE 1497	<input type="checkbox"/>	- O ASSIMILABILE	<input type="checkbox"/>	
- L.R. 58	<input type="checkbox"/>			
NUMERO PIANI:	<b>3</b>			
VOLUME MC.	<b>2.700</b>			
SUPERFICIE COP. MQ	<b>300</b>			
<b>TIPOLOGIA:</b>				
- ISOLATO	<input type="checkbox"/>			
- IN CORTINA	<input checked="" type="checkbox"/>			
- A CORTE	<input type="checkbox"/>			
- A SCHIERA	<input type="checkbox"/>			
- ALTRO	<input type="checkbox"/>			
<b>CONTESTO AMBIENTALE:</b>				
- A PARCO	<input type="checkbox"/>	- BROLO	<input type="checkbox"/>	
- GIARDINO	<input type="checkbox"/>	- CENTRO STORICO	<input type="checkbox"/>	
- ORTO	<input type="checkbox"/>	- NUCLEO RURALE	<input checked="" type="checkbox"/>	
- SCOP. A DEST. AGRICOLA	<input type="checkbox"/>	- ALTRO	<input type="checkbox"/>	
<b>EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1901 - 1945</b>				
<b>INTERVENTI SUCCESSIVI:</b>				
DI MODESTA ENTITÀ	<input type="checkbox"/>			
DI PESANTE ENTITÀ	<input type="checkbox"/>			
<b>PARTICOLARI DI RILIEVO:</b>				
ARCHITETTONICO	<input type="checkbox"/>			
SCULTOREO	<input type="checkbox"/>			
PITTORICO	<input type="checkbox"/>			
<b>CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:</b>				
<b>STRUTTURE VERTICALI:</b>		<b>STATO DI CONSERVAZIONE:</b>		
LEGNO	<input type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>	
COTTO	<input checked="" type="checkbox"/>	mediocre	<input type="checkbox"/>	
SASSO	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
ALTRO	<input type="checkbox"/>			
<b>STRUTTURE ORIZZONTALI:</b>		<b>STATO DI CONSERVAZIONE:</b>		
FERRO	<input type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>	
LATEROCEMENTO	<input type="checkbox"/>	mediocre	<input type="checkbox"/>	
C.A.	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEGNO	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>COPERTURE:</b>		<b>STATO DI CONSERVAZIONE:</b>		
LATERIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	buono	<input type="checkbox"/>	
LEGNO	<input type="checkbox"/>	mediocre	<input type="checkbox"/>	
LAMIERA	<input type="checkbox"/>	cattivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
ALTRO	<input type="checkbox"/>			
<b>STATO DI CONS. COMPLESSIVO:</b>	<b>CATTIVO</b>			
<b>STATO DI CONS. STRUTTURE:</b>	<b>CATTIVO</b>			

