SCHEDATURA DEGLI EDIFICI RURALI EX ART. 10 L.R. 24/85

DENOMINAZIONE: CAPELLINA NUMERO CORTE: CR/31

NUMERO CORTE: CR/31

Individuazione degli edifici all'interno del territorio comunale





estratto ortofoto




ESTRATTI CATASTALI












SCHEMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI









PLANIMETRIE STATO DI FATTO

ESTRATTO DEL P.R.G. SCALA 1:5000 Z.T.O.: E2



ESTRATTO C.T.R. CON CONI VISUALI SCALA 1:2000





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







FOTO 4



FOTO 5









SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA			
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	BQ		
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:					
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	√			
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	2 1.008 168				
TIPOLOGIA:					
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	√				
CONTESTO AMBIENTALE:					
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	√			
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: 1901-1945				
INTERVENTI SUCCESSIVI:					
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ					
PARTICOLARI DI RILIEVO:					
ARCHITETTONICO					
SCULTOREO					
PITTORICO					
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:					
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono √ mediocre cattivo	√			
STRUTTURE ORIZZONTALI: STATO DI CONSERVAZIONE:					
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	√			
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	√			
STATO DI CONS. COMPLESSI					
STATO DI CONS. STRUTTURE	: CATTIVO				



SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA		
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	BR	
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:				
- LEGGE 1089	- L.R. 24/85	V		
- LEGGE 1497	- O ASSIMILABILE			
- L.R. 58				
NUMERO PIANI:	2 1.184			
VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	1.184 148			
TIPOLOGIA:				
- ISOLATO	√			
- IN CORTINA				
- A CORTE				
- A SCHIERA - ALTRO	H			
CONTESTO AMBIENTALE:				
- A PARCO	- BROLO			
- GIARDINO	- CENTRO STORICO			
- ORTO	- NUCLEO RURALE	V		
- SCOP. A DEST. AGRICOLA	- ALTRO			
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: 1901-1945			
INTERVENTI SUCCESSIVI:				
DI MODESTA ENTITÀ				
DI PESANTE ENTITÀ	N.			
PARTICOLARI DI RILIEVO:	_			
ARCHITETTONICO	빌			
SCULTOREO	<u> </u>			
PITTORICO				
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:				
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:			
LEGNO	2.000	V		
COTTO SASSO	√ mediocre cattivo	H		
ALTRO	Cattivo			
STRUTTURE ORIZZONTALI: STATO DI CONSERVAZIONE:				
FERRO	buono	V		
LATEROCEMENTO	mediocre			
C.A. LEGNO	cattivo			
	STATO DI CONSEDVAZIONE:			
COPERTURE: LATERIZIO	STATO DI CONSERVAZIONE: buono			
LEGNO	mediocre	V		
LAMIERA	cattivo			
ALTRO				
STATO DI CONS. COMPLESSI				
STATO DI CONS. STRUTTURE	: BUONO			